

# Einbauposition vom Differenzdrucksensor 3.0 V6 TDI

Beitrag von „dom30000“ vom 1. September 2019 um 14:24

Hallo.

Auch auf die Gefahr hin, dass ich was überlesen habe müsste ich mal wissen, wo bei meinem Touareg der Differenzdrucksensor eingebaut ist.

Der Wagen hat jetzt 174310 km gelaufen und gibt mir im Motorsteuergerät folgende Fehlermeldungen:

Adresse 01: Motorelektronik (CAS) Labeldatei: 059-907-401-CAT1.clb

Teilenummer SW: 7L0 907 401 N HW: 7L0 907 401 H

Bauteil: 3.0TDI EDC17G104AG 0060

Revision: --H02--- Seriennummer: VWX3Z0G1692736

Codierung: 04210023591F0D68

Betriebsnr.: WSC 20669 146 51246

VCID: 3664BEF74254DA8EB7-5000

6 Fehlercodes gefunden:

008598 - Bank 1 Sonde 1

P2196 - 000 - Signal zu fett

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100000

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 174215 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2019.08.29

Zeit: 23:13:15

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 1281 /min

Geschwindigkeit: 65.0 km/h

Lambda: 43.4 %

(keine Einheit): 0.0

Spannung: 1.000 V

005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)

P161C - 000 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100000

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 174216 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2019.08.30

Zeit: 06:36:26

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Spannung: 11.78 V

Temperatur: 28.8°C

Lambda: 14.1 %

Temperatur: 25.2°C

009263 - Partikelfilter

P242F - 001 - Maximale Beladung überschritten - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100001

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 174306 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2019.08.31

Zeit: 15:40:38

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 756 /min

Geschwindigkeit: 2.2 km/h

(keine Einheit): 30.5

(keine Einheit): 0.5

Kilometerstand: 40 km  
(keine Einheit): 28.2  
(keine Einheit): 1.0

008194 - Partikelfilter Bank 1  
P2002 - 008 - Fehlfunktion - Sporadisch  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00101000  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 2  
Verlernzähler: 255  
Kilometerstand: 174306 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2019.08.31  
Zeit: 15:40:38

Umgebungsbedingungen:  
Drehzahl: 756 /min  
Geschwindigkeit: 2.2 km/h  
Druck: 569 mbar  
Temperatur: 58.5°C  
Temperatur: 224.2°C  
(keine Einheit): 28.2  
Spannung: 13.60 V

001137 - Drucksensor 1 für Abgas (G450)  
P0471 - 001 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 11100001  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 255  
Kilometerstand: 174314 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2019.08.31  
Zeit: 17:06:52

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min

Geschwindigkeit: 2.2 km/h

Druck: 294 mbar

Temperatur: 224.2°C

Temperatur: 224.2°C

(keine Einheit): 0.0

001139 - Drucksensor 1 für Abgas (G450)

P0473 - 001 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100001

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 174314 km

Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Druck: 794 mbar

Temperatur: 23.6°C

Temperatur: 224.2°C

(keine Einheit): 0.0

Readiness: 0 0 0 0 0

Die Glühkerze habe ich schon liegen aber die anderen Sachen sind erstmal wichtiger.

Gut, bei der Laufleistung kann es sicher sein, dass der Partikelfilter voll ist aber trotzdem wollte ich mit dem Differenzdrucksensor anfangen. Nach meinem Verständnis kann es doch auch sein, dass die Beladungswerte vom DPF nicht stimmen wenn der Diff-Sensor falsche Werte gibt, oder?

Der Fehler "Bank 1 Sonde 1Signal zu fett" kommt ja von der Lambdsonde. Kann das auch mit dem Differenzdrucksensor/ DPF zusammenhängen?

Ich habe in den letzten Tagen schon einige Beiträge hier im Forum zu dem Thema gelesen aber speziell zu der Einbauposition von Sensor habe ich nichts gefunden. Wenn mir also jemand da weiterhelfen kann oder mir einen Link zu dem passenden Beitrag gibt wäre das für mich schon eine große Hilfe.

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/24745-einbauposition-vom-differenzdrucksensor-3-0-v6-tdi/?postID=305035#post305035>

Danke im Vorraus  
Dominik