

# Kühlmittelverlust R5 TDI

Beitrag von „owolter“ vom 8. Februar 2007 um 07:53

[Zitat von TJ2](#)

Hatte ich auch und scheint bei vielen R5 ein Problem zu sein: Wasserpumpe undicht - muss getauscht werden. Man sieht die Wasserflecken unter dem Auto nicht, weil das Wasser an einem heissen Motorteil (Krümmer?) verdampft.

Gruss  
Thomas

das wasser wird beim EUIII über einen schlauch in die geräuschkapsel der ölwanne geleitet.