

Klimaanlage - keine Kühlung

Beitrag von „darkdiver“ vom 14. April 2007 um 12:59

Beim neuen Dicken muss nun Rechts das "AC" an sein. Beim alten war da anstelle des "AC" der Knopf "EC", hatte aber eine andere Funktion.

Beim 2007 ist erst alles richtig eingestellt wenn "AUTO" & "AC" an sind.
Das war bei meiner alten Gisela anders. Da war nur der "AUTO" an und der "EC" aus.
Keine Ahnung wie das bei den 2005 und 2006 war.

Viele Grüße
Eric