

Kein Longlife?

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 13. Mai 2007 um 21:12

Es kann auch sein, dass das im Kombiinstrument absichtlich oder unabsichtlich verstellt wurde (z.B. weil anderes Öl eingefüllt wurde).

Thomas