

Ausbauen der Rückbank, wie geht´s ?

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 8. Juni 2007 um 20:27

Das Problem bei dem mittleren Gurt ist, das bei der Produktion der kleine Nippel, der das wegrutschen des Gurtschlosses verhindern soll, falsch positioniert ist. Hatte ich seinerzeit gleich nach der Auslieferung bemerkt und wurde vom  damals gleich behoben.

Thomas