

Leder abgenutzt bei 4000 Km ..

Beitrag von „Blackhawk“ vom 24. Juni 2007 um 17:35

Also die kleine Falte würde mir keine Sorge machen - die finde ich normal

Eher schon die Scheuerstelle von vorne nach hinten 🙄

Die sieht so aus, als ob das Leder an der Kunststoffverkleidung gewetzt hat.
Wird natürlich durch ein höheres Gewicht begünstigt
(Muß ich bei meinem auch mal aufpassen - wegen Gewicht)

Da könnte u.U. der Schaumstoffteil unter dem Lederbezug nachgegeben haben oder sogar einen Riss hat.

Dein 😊 sollte eine Meldung mit Foto über DISS machen.

Hartnäckig bleiben - Du hast noch immer Garantie!

