

Leder an Fahrersitz / Naht aufgescheuert (20000km)

Beitrag von „friesoyther“ vom 25. Juni 2007 um 09:19

Habe letzte Woche meinen Dicken (V6TDI) bekommen (Jahreswagen, 19000km)
Bin wirklich begeistert. War aber auch schon zweimal in der Werkstatt.

1. Problem:

AFS (Kurvenlicht) defekt, bzw. Sensoren defekt.

Werkstatt hat den Sensor, bzw. Steuerelement ausgetauscht, konnte dies aber nicht aktivieren.
Also das alte wieder eingebaut und ein neues bestellt. Morgen ist der nächste Termin. Bin mal gespannt ...

Dabei stellte sich heraus, das Sensoren am Laufwerk ebenfalls defekt sind ... Hängt das evtl. zusammen?

2. Problem

Fahrersitz, linke Naht an der Sitzfläche zum Übergang zur Kuststoffsitzaufnahme. Genau an dieser Stelle schrubbelt die Naht ab. Das kann doch wohl nicht sein. Kann mir jemand Helfen ?
Ist das Problem bekannt ? Hab hier im Forum nur Themen zur Sitzfalte an der Seite des Sitzes gelesen ... Bitte meldet euch bei mir ... Danke !!!