

# **Plötzlicher Leistungsverlust - kein Schub !!**

**Beitrag von „Lollo050968“ vom 5. Juli 2007 um 21:04**

Bei einem A6 von uns mit ähnlichem Verhalten, war der Luftmassensensor defekt. Trat erst auch nur sporadisch auf, dann dauernd.

Gruß

Lollo