



Plötzlicher Leistungsverlust - kein Schub !!

Beitrag von „olly_1“ vom 10. Juli 2007 um 09:32

Moin zusammen

Fehler ist gefunden: ca. 10 cm langer dünner Riss im Druckrohr(Kunststoffrohr unter dem Kühler) zum Lader !

Teil (30€) muß bestellt werden morgen ist mein Dicker wieder fitt !!  

Danke für Eure Tipps und Hinweise !

Grüsse aus dem Oldenburger Land

Jörg