

Heckscheibenheizung Audi TT Roadster

Beitrag von „GGue1313“ vom 13. Juli 2007 um 14:18

Update der Werkstatt:

Die oberen 3 Drähte sind ja ohne Funktion;

Leider sind sie jeweils über eine Länge von 1,5 cm abgerissen!!! 

Deshalb schaut das mit dem Leitsilber auch optisch so schlecht aus;

Wie ist denn das überhaupt möglich diese "Drähte" über eine Länge von 1,5cm abzureißen?

Ein neues Verdeck inkl der neuen Heckscheibe würde mit der Arbeitszeit auf ca. 2.000 Euro kommen 😞