


# Klopfen im Motor beim Vorwaertsbeschleunigen

Beitrag von „Bastian Kigali“ vom 13. Juli 2007 um 20:50

Hallo Tilo,

Besten Dank fuer die Antwort.  Die Fehlermeldung ist 17755 und es ist der V6 Benziner. Ich werde jetzt die Kette bestellen. Muss ich sonst noch welche Ersatzteile bestellen?

Ich hoffe, dass damit das Problem geloest sein wird. Der Wagen rueckelt manchmal wirklich beim Beschleunigen.

Meinst du ich kann mit dem Wagen noch die Fahrt von 300 km machen bis zu der Werkstatt?:(

Gruss,  
Bastian