

# Klopfen im Motor beim Vorwaertsbeschleunigen

Beitrag von „Tilo“ vom 13. Juli 2007 um 21:24

Hallo Bastian,

Meldung passt zum Steuerkettenproblem:

17755 Bank 2, Nockenwellenpositions-/ Kurbelwellenpositionssensor falsche Zuordnung

Welche Teile Du bestellen musst kann ich Dir nicht sagen, weil ich keine Unterlagen der Wechselaktion bekommen habe. Ich glaube es war die Kette plus das Spannsystem.

Ob Du mit dem Problem 300km weit kommst kann ich Dir nicht sagen, aber das Problem führt m.W. nicht zum Totalausfall.

Wie gesagt, der Wechsel dauert gut 2 1/2 Tage, weil Motor samt Getriebe raus muss. Kein schöner Anblick... 😊

Viel Glück

Tilo