

Probleme mit Isofix bei König Sportsitzanlage

Beitrag von „JH-W12“ vom 17. Juli 2007 um 09:27

Hallo werte Gemeinde.

Die T-Regs sind ja wohl vielfach serienmäßig mit Isofix-Kindersitzbefestigungs-Einrichtungen ausgerüstet. Dieses ist definitiv auch bei unserem Fahrzeuge so. Leider können wir diese Einrichtung nicht nutzen, da die Aussparungen für die "Greifarme" vom Kindersitz fehlen. Es ist einfach nicht genügend "Luft" um die "Greifarme" vom Kindersitz ohne massive Beschädigung der Lederbezüge einzuführen. Da wir nun (anders als die meisten) die König Sportsitzanlage mit Nappalederbezug haben (siehe <http://www.koenig-sitze.de/215>) und diese auch im Fond von der Serie abweicht, würden wir gerne wissen, ob es auch bei anderen Fahrzeugen (mit beliebiger Fondsitzbank-Ausführung) ähnliche Probleme gibt.

Die ortsansässigen VW Werkstatt-Mitarbeiter bekommen bei unserem Fahrzeug zwar regelmäßig große Augen 🙄, aber helfen konnte uns bisher niemand. Sollten wir uns direkt an VW oder besser noch an VW Individual wenden? Oder sollten wir damit bis zu unserem Treffen in WOB warten und dort einen VW-ler direkt ansprechen?

Da wir überzeugte Isofix-User sind, möchten wir auf diese Sicherheitseinrichtung für den Junior nicht verzichten. Hat jemand einen Tip wie wir vorgehen sollten?

Wir sind für Informationen aller Art sehr dankbar. 🙏

Grüße aus dem Norden

Jan und seine bessere Hälfte

PS: Ebenso sind wir etwas irritiert über die irreversiblen "Beschädigungen" an den Nappa-Bezügen der Fond-Rückenlehne (verursacht durch die Gurtschlösser), welche auftreten, wenn man die Rückbank umgeklappt verwendet hat. Gibt es diesbezüglich weitere "Leidtragende" in diesem Forum?