

Probleme mit Isofix bei König Sportsitzanlage

Beitrag von „VW756“ vom 18. Juli 2007 um 16:43

Hallo JH-W 12,
hast Du die Einführhülsen 8L0.887.233?

Richtig ist, dass die König-Sitzanlage und Serien-Konfortsitzanlage unterschiedliche Schäume und Bezugzuschnitte haben bzw. bis zur GP hatten.

Cu,
VW756