


Neue Anbauteile von ANTEC

Beitrag von „Olaf“ vom 20. Juli 2007 um 12:50

[Zitat von juma](#)

Das mit den Parksensoren könnte daran liegen, dass die ideale Abstrahlkeule nicht mehr erreicht wird und Hindernisse, die sich direkt im unteren Bereich befinden, nicht mehr geortet werden können... 

So ist es, die PDC erfasst dann nämlich das Spoilerrohr und wertet es als Hindernis, insofern würde sie dauernd Alarm schlagen.

Beste Grüße