

Wassereinbruch

Beitrag von „bronco“ vom 14. Oktober 2004 um 09:56

Hallo,

bei mir ebenfalls Wassereinbruch nach dem Waschen. Es wurde von mir zufällig entdeckt und zwar hatte sich das Dämmmaterial (neue deutsche R.S.?) im Kofferraum an der rechten Seite hinter der Abdeckung für den Verbandkasten mit Wasser vollgesogen.

Ursache bisher unbekannt.

Es wird geforscht! 

Gruß

Bronco