

Zitterndes Xenon Licht

Beitrag von „Lollo050968“ vom 10. August 2007 um 13:46

So, neuen Brenner rechts eingebaut. Mit VW und 😊 auf €60,00 für Austausch, Material, Einstellen geeinigt. Ist O.K.. Heute Morgen als ich den Wagen in der Werkstatt abgegeben habe: Keine akute Fehlermeldung und kein Zittern. Aber der Freundliche sagt, so ist der zuerst sporadische Fehler auch in der Datenbank beschrieben.

Mal schaun ob´s hält.

Gruß

Lollo