

Zitterndes Xenon Licht

Beitrag von „Ikke“ vom 15. August 2007 um 01:12

[Zitat von Lollo050968](#)

So, neuen Brenner rechts eingebaut. Mit VW und 😊 auf €60,00 für Austausch, Material, Einstellen geeinigt. Ist O.K.. Heute Morgen als ich den Wagen in der Werkstatt abgegeben habe: Keine akute Fehlermeldung und kein Zittern. Aber der Freundliche sagt, so ist der zuerst sporadische Fehler auch in der Datenbank beschrieben. Mal schaun ob´s hält.

Gruß

Lollo

bisher war es nur leichtes zittern und heut früh ein flackern ,bei mir ist es auch rechts und das ganze soll mich wohl rund 100 euro kosten

achja beim ausbau gestern hat der 😊 festgestellt das links schonmal getauscht worden sein muss

gruss Ikke