

# Fehlerorgie im Instrumentenbrett

**Beitrag von „Franks“ vom 26. August 2007 um 15:44**

nicht unbedingt, es kann auch eine schlechte Masseverbindung zwischen Karosserie und Batterie sein, damit wird der Übergangswiderstand extrem hoch, die beschriebenen Fehler sind die Folge. Bei älteren Baujahren gab es dazu mal so eine Art Rückruf/Modellpflege, bei der ein entsprechendes Verbindungskabel ausgetauscht wurde.

Gruß,

Frank