

# Änderung Beleuchtung bei AFL

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 21. September 2007 um 12:07

[Zitat von Ex-Audifahrer](#)

Hallo,

genau das ist es, was mich daran stört. Es muss schon sehr dunkel sein, damit die Instrumentenbeleuchtung ihre Funktion aufnimmt.

Übrigens ist die grüne Lampe kein ÖSI-Extra. Habe ich auch bei meinem tschechischen T GP 😁

Alles anzeigen

Dann würde ich mal den Dämmerungssensor prüfen lassen.

Bei meinem Deutschland-Export, und nicht geliftetem, geht das ratzfatz!

Gruß