

# IPod

**Beitrag von „RockingRick“ vom 25. September 2007 um 11:18**

Aloha, werte Mitstreiter und TReg-Reiter!

In meinem neuen TReg (07/07) habe ich gerade das RNS2 durch das RNS 510 austauschen lassen. In den bisherigen beiden TRegs und auch mit dem RNS 2 hat das iceLink-System für den ipod bestens funktioniert.

Nach dem Einbau des neuen RNS 510 und (wohl) ordnungsgemäßem Anschluss ist das Signal des ipod verzerrt. In den tiefen Frequenzen knirscht es grausam und das DynaSound-Paket macht aus jeder Musik klassischen alten punkrock . Vom bisherigen Genuß keine Rede mehr...



Weiß jemand Abhilfe? Was haben wir falsch gemacht?

Gruss

Ulli