

IPod

Beitrag von „Olaf“ vom 26. September 2007 um 11:04

[Zitat von RockingRick](#)

Aloha, werte Mitstreiter und TReg-Reiter!

In meinem neuen TReg (07/07) habe ich gerade das RNS2 durch das RNS 510 austauschen lassen. In den bisherigen beiden TRegs und auch mit dem RNS 2 hat das iceLink-System für den ipod bestens funktioniert.

Nach dem Einbau des neuen RNS 510 und (wohl) ordnungsgemäßigem Anschluss ist das Signal des ipod verzerrt. In den tiefen Frequenzen knirscht es grausam und das DynaSound-Paket macht aus jeder Musik klassischen alten punkrock . Vom bisherigen

Genuß keine Rede mehr... 

Weiß jemand Abhilfe? Was haben wir falsch gemacht?

Gruss

Ulli

[Alles anzeigen](#)

Das könnte daran liegen, dass zwischen RNS 2 und RNS510 sich bei der Belegung des Wechslersteckers zwei Kontakte geändert haben. Die müsstest Du vertauschen und dann sollte es funktionieren. Es haben schon viele davon berichtet, dass der CD-Wechsler bei Umrüstung auf RNS 510 sch... klingt, nach dem Tausch der Kontakte war es dann einwandfrei. Da der IceLink auch den Wechsler-Anschluss benutzt, denke ich, dass es das gleiche Problem ist. Die zu tauschenden Kontakte siehst Du [hier](#).

Gruß

Olaf