

# IPod

**Beitrag von „ThommesGF mobil“ vom 26. September 2007 um 11:47**

## [Zitat von Olaf](#)

Das könnte daran liegen, dass zwischen RNS 2 und RNS510 sich bei der Belegung des Wechslersteckers zwei Kontakte geändert haben. Die müsstest Du vertauschen und dann sollte es funktionieren. Es haben schon viele davon berichtet, dass der CD-Wechsler bei Umrüstung auf RNS 510 sch... klingt, nach dem Tausch der Kontakte war es dann einwandfrei. Da der IceLink auch den Wechsler-Anschluss benutzt, denke ich, dass es das gleiche Problem ist. Die zu tauschenden Kontakte siehst Du [hier](#).

Gruß  
Olaf

Ohne Worte.  
Sensationell 

Da muss mal ein Amateur drauf kommen

Gruß. ThommesGF