

# Dröhnender Spoiler am NEUEN

Beitrag von „HillRider“ vom 6. Oktober 2007 um 19:42

Hallo Gemeinde,

das Problem scheint gelöst:

Der Henkel war tatsächlich ab Werk falsch herum montiert. 

Dass mir das nicht schon bei der Übergabe aufgefallen ist .... (muss wohl an der Aufregung gelegen haben 😊).

Danke nochmals für die vielen Tipps.

Ruhige Grüße