

# Dröhnender Spoiler am NEUEN

Beitrag von „kerstel“ vom 7. Oktober 2007 um 08:54

[Zitat von HillRider](#)

Hallo Gemeinde,

das Problem scheint gelöst:

Der Henkel war tatsächlich ab Werk falsch herum montiert. 🤖

Dass mir das nicht schon bei der Übergabe aufgefallen ist .... (muss wohl an der Aufregung gelegen haben 😄 ).

Danke nochmals für die vielen Tipps.

Ruhige Grüße

Alles anzeigen

Wie oft man das liebt. Eine Endkontrolle scheint für VW wohl ein Fremdwort zu sein. 🤖

Naja, es gibt ja immer noch den gutmütigen Premium Kunden, der wird es schon richten.