

# Dröhnender Spoiler am NEUEN

Beitrag von „kerstel“ vom 7. Oktober 2007 um 08:54

[Zitat von HillRider](#)

Hallo Gemeinde,

das Problem scheint gelöst:

Der Henkel war tatsächlich ab Werk falsch herum montiert. 

Dass mir das nicht schon bei der Übergabe aufgefallen ist .... (muss wohl an der Aufregung gelegen haben 😄 ).

Danke nochmals für die vielen Tipps.

Ruhige Grüsse

Alles anzeigen

Wie oft man das liebt. Eine Endkontrolle scheint für VW wohl ein Fremdwort zu sein. 

Naja, es gibt ja immer noch den gutmütigen Premium Kunden, der wird es schon richten.