

Fernbedienung lässt sich nicht anlernen (SH)

Beitrag von „Blackhawk“ vom 20. Oktober 2007 um 22:14

Die sollte die auf der linken Seite sein

Hab dir mal die Anleitung beigelegt

Schau mal auf Seite 6

Nachtrag: Hab kurz mal nachgesehen

Die Sicherung 4 ist bei der Werksseitige Standheizung

Sicherung 1A ist für die nachträgliche auf der linken Seite

Das wird vermutlich der Wurm sein

Diese Angaben gelten aber nur für das Facelift !!!!!