

# Geräusch unter dem Fahrzeug beim öffnen der Fahrertür

**Beitrag von „fundmd“ vom 23. Oktober 2007 um 10:50**

Und weiter geht es mit dem Fehlersuchen:

Noch einmal kurz zum Geräusch - bei mir hört es sich nach einem knarz-schnarren an. Das normale summen der Kraftstoffpumpen habe ich auch , jedoch auf der Beifahrerseite, und das ist auch völlig normal. Nur so wie es auf der Fahrerseite ist, ist es auch lt. VW unnormal.

Bisher hat man bei meinem Dicken alle Kraftstoffpumpen gewechselt und komplett neue Kraftstoffleitungen eingebaut. Da diese Aktion gestern auch nicht geholfen hat, stellt meine Werkstatt nun den Antrag an VW auch den Tank wechseln zu dürfen. Dann wäre der gesamte Kraftstoffstrang neu. Sollte das dann wieder nicht funktionieren muss mein Dicker nach WOB zur "Tiefenprüfung".

Fakt ist, es ist die Kraftstoffpumpe an der Fahrerseite, die irgendwoher luft zieht.

LG Christian