

Elektrische Anhängerkupplung

Beitrag von „juma“ vom 29. Oktober 2007 um 10:21

Servus,

[Zitat von bluwe](#)

[...]Bei mir war es auch so ähnlich wie von juma beschrieben.[...]

ich denke, es ist ein mechanisches Problem...entweder Schmierung nicht mehr ausreichend oder die Kupplung rutscht in so eine Art Endschalter mit Arretierung. Und aus dieser Arretierung schafft es der Elektromotor nicht gleich...eventuell ist die Leistungsabgabe des Motors anstehend, je nach Widerstand... 