

# **Dröhnender Spoiler am NEUEN**

**Beitrag von „HillRider“ vom 30. Oktober 2007 um 21:23**

So das Problem ist endgültig gelöst.

Die wirklich störenden Geräusche kamen nicht vom Henkel oder Spoiler sondern vom SCHIEBEDACH.

Die Dichtung am Schiebedach war bereits werksseitig nicht richtig befestigt und hatte sich aus der Fuge gearbeitet. Mit etwas handwerklichem Geschick habe ich der Dichtung ihren rechten Platz aufgezeigt und dorthin zurückverwiesen. Seitdem habe ich keinerlei Lärmbelästigungen mehr (zwischen 0 -220 km/h).