

Hat VW einen eigenen Adapterstecker 13 auf 7 ? Anhängerbetrieb !

Beitrag von „Meister Jo“ vom 31. Oktober 2007 um 07:28

Dann denke ich, saß am T ein Massekabel fehlt bzw nich angeschlossen ist (ev abgequetscht)
Sowas passiert