

# **Hat VW einen eigenen Adapterstecker 13 auf 7 ? Anhängerbetrieb !**

**Beitrag von „Meister Jo“ vom 31. Oktober 2007 um 07:28**

Dann denke ich, saß am T ein Massekabel fehlt bzw nich angeschlossen ist (ev abgequetscht)  
Sowas passiert