

# ESP spinnt

Beitrag von „EzioS“ vom 31. Oktober 2007 um 17:33

## [Zitat von Lindi](#)

....Es wurde nun eine Anfrage beim Werk platziert, da ein solcher Fall noch nie vorhanden war....

Das stimmt so nicht. Es gab hier mal einen identischen Fall.....nutze mal die Suche. Das Fahrzeug wurde danach, falls ich mich recht erinnere sogar auf Anraten von VW (!) gewandelt.

**Hier** ist ein Link mit aehnlichem Problem und der Verlinkung zum eigentlichen Thema in Beitrag Nr.5. Der urspruengliche Thread hat sogar die gleiche Ueberschrift wie Deiner!!!! Ah ja, das war agroetsch's Fahrzeug - auch ein V6TDI.

Nachtrag: Sorry, sehe gerade, dass Juma bereits darauf ingewiesen hat. Mea maxima culpa.

