

# Klopfen im Motor beim Vorwaertsbeschleunigen

Beitrag von „Tilo“ vom 3. November 2007 um 09:46

[Zitat von Bastian Kigali](#)

Jetzt ruetelt der Wagen noch mehr und das Fahrgeraesch hat sich in die Kupplung/Getriebe verlegt.

Morgens,

Wenn es aus dieser Ecke rüttelt würde ich auch gleich die Kardanwelle checken lassen, die wurde von VW anscheinend auch als Verschleissteil ausgelegt. 🙄

VG

Tilo