

RNS510 und TV Freischaltung

Beitrag von „HillRider“ vom 12. November 2007 um 18:01

Hallo Gemeinde,

die Ursache scheint gefunden zu sein. Der CAN-Bus im neuen Modelljahr ist anders programmiert als im alten. Daher müssten man die SW im Adapter anpassen.

Leider stellt sich unser damaliger Verkäufer Thomas Bastian alais tomb von navisys taub und antwortet weder auf pns noch auf Kontaktformularmails seiner WebSeite. Insofern ist der Kauf vor zwei Jahren wohl jetzt für die Tonne. SCHADE diese Art der Käuferpflege.....

Dann gibts für mich erstmal kein TVfree.

Danke an alle, die mir geholfen haben.