

Regensensorfunktion nach Startvorgang

Beitrag von „garuda“ vom 19. November 2007 um 23:14

Das ist kein Touareg spezifisches Problem. Mein (noch aktueller) A4 zeigt sehr ähnliches Verhalten. Bis der Sensor anspricht, möchte man schon eingreifen, nach dem ersten Wischen läuft's ordentlich.