

Radio-Navigationssystem RNS 510 für den Volkswagen Touareg

Beitrag von „rel“ vom 27. November 2007 um 14:46

Hallo,

das mit der fehlenden Routenführung liegt am fehlenden Speedsignal, welches über den CAN Bus geliefert wird. Für Fahrzeuge vor dem Facelift muss ein CAN Converter 1.6 => 2.0 nachgerüstet werden (z.B. von Tixxon, ca. 140,-€, gibts auch bei ebay)