

# **Kein Mux mehr bei unserem R5**

**Beitrag von „Kalli“ vom 22. Oktober 2004 um 18:44**

komme gerade von der Werkstatt. Viele Unterspannungsfehler. Mehr erfahre ich am Montag abend. Golf wurde in T5 getauscht.

Gruß Andreas