

# Touareg R5 TDI Handschalter schafft keine 100 % Steigung

Beitrag von „Sandokahn“ vom 9. Dezember 2007 um 19:40

Sodala mal wieder ein kleines Update zum Thema 😄 😄

Nachdem alles Verhandeln und Updaten nichts genutzt hat bleibt der Fehler erhalten ,zumindestens dem Nachbesitzer meines Touaregs. (die arme Sau 🐷 )

Ist schon ein Armutszeugnis von VW das sie "Geländewagen" verkaufen mit denen man mit Schwung in eine Steigung reinkacheln muß damit die elektronik dem Motor nicht den Saft abdreht.

btw: ist das beim GP R5 Handschalter immer noch genau so ??? weiß das jemand ??? 🤔