

Signalgeber im Kombiinstrument hat ausgepiepst

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 12. Dezember 2007 um 18:15

Hallo,

der Komplett-Austausch des Kombiinstrumentes ist nicht nur bei VW Stand der Technik.

Silberfuchs wird es bestätigen.

Zumindest auch beim Audi TT ist dies ebenfalls Stand der Technik.

Und sei es, dass es nur der Signalgeber für "Licht an" bei "Zündung aus und "Tür auf" ist.

Gruß