

RNS 2 Navi geht nicht mehr in den Schacht...

Beitrag von „KONTRAST“ vom 31. Januar 2008 um 15:25

HALlo Habe für meinen I-POD auch einen Adapter einbauen lassen. Bei mir war das gleiche Problem. Lösung war: Die Strebe, hinter dem Navi, wurde durchgesägt und schon passte alles....