

RNS 2 Navi geht nicht mehr in den Schacht...

Beitrag von „GrafZahl“ vom 31. Januar 2008 um 17:50

Hallo,

danke für die Tipps. Lösung bei mir: Den Stecker mit dem Drehmel zerschnitten und damit verkleinert. Der passte dann hinten oben links soweit rein, dass das Navi gut reinging. Man muss beachten, dass die beiden Kabelbäume Platz brauchen.

Gruß

GrafZahl

