

An alle PC-Freaks

Beitrag von „juma“ vom 25. Februar 2008 um 17:19

Servus,

[Zitat von FrankS](#)

[...]Nachdem ich dann den Beitrag von juma gelesen habe, habe ich mal auf Verdacht hin die Treiber für den Chipsatz upgedated (neu installiert) und oh Wunder, jetzt wird die Platte gleich beim ersten Anstöpseln als USB 2 Gerät erkannt und kaum 8 Minuten später waren 10G wieder auf der internen Platte.

Du Glücklicher...leider hat zumindest die Neuinstallation der bereits vorhandenen Treiber nichts gebracht. Muss mal schauen, ob ich noch aktuellere finde, wobei für XP die USB-Treiber ja nur noch über WinUpdate bereitgestellt werden. Somit sollten die eigentlich logischerweise die aktuellsten sein... 🤖

Zur Not muss das Board raus und dann hoffe ich, dass ich ein baugleiches bekomme und ich das System nicht neu aufsetzen muss... 😬