

Verbesserungsvorschläge für den Touareg-Nachfolger

Beitrag von „EzioS“ vom 26. Februar 2008 um 20:14

[Zitat von juma](#)

...der Eingriff des ESP lediglich weiter nach hinten geschoben...

Genau so ist es. Gleiches Problem häufig im Camp, wenn Verschränkung in Kombi mit Steigung, da riegelt das Ding trotzdem.

