

Verbesserungsvorschläge für den Touareg-Nachfolger

Beitrag von „mike“ vom 6. März 2008 um 17:38

Zu den 4 "kritischen" Punkten:

1. Außenspiegel - Geräusentwicklung durch Vibration

Das Problem habe ich derzeit nicht. Beim Vorgänger habe ich zweimal einen komplett neuen Aussenspiegel links bekommen, weil das Spiegelglas bei Tempo > 140 stark vibriert hat. Danach war das Thema behoben. Scheint mir ein "Einzelproblem" und keines der Serie an sich zu sein.

2. Außenspiegel - starke Verschmutzung

Ist beim vor-GP mit den zusätzlich Abweisern zu verbessern und beim GP noch mal etwas besser aber immer noch verbesserungswürdig. Ich löse das Problem mit Rain-X wäre aber froh, wenn es "ab Werk" besser gelöst wäre.

3. vordere Seitenscheiben - starke Verschmutzung

Auch das ist beim GP schon besser und ich setze hier auf Rain-X. Allerdings wäre auch hier etwas Detailarbeit bzgl. Strömungsoptimierung der richtige Ansatz.

4. A-Säulen - Sichtbehinderung beim Abbiegen durch toten Winkel

Das halte ich für ein subjektives Problem. Jeder sitzt etwas anders; der eine bewegt sich in solchen Situationen auch mal etwas nach vorne usw. usw. Sehe das nicht als "Problem", das technisch gelöst werden muss.

Ich befürchte, dass wir bei solchen Dingen keinen Konsens hinbekommen werden...

.