

Luftfederung senkt nicht hinten rechts

Beitrag von „Luzy V8“ vom 9. März 2008 um 17:21

[Zitat von perbauer](#)

Oben auf die Luftfeder sitzt ein Messingventil der oxidiert und das bedeutet das Leckage aufkommt. Es soll eine VW Meldung (ober was die auf deutsche jetzt heißen können) über diesen Fehler geben aber mein Wagen hat früher nie den richtigen Fehlercode abgegeben. Also auch wann es hinten war das die Luft nicht aus ging lag der Fehler vorne. Jetzt haben die den Ventilen abgeputzt und reingeblasen und alles sieht wieder aus zu funktionieren. Glücklicherweise.

Ich denke Du meinst diese Werkstattanweisung:

Grüße aus Detroit. 