

# Ölsumpf

**Beitrag von „Arndt“ vom 19. März 2008 um 11:43**

Die Kombination von beiden Fehlermeldungen könnte darauf hindeuten, daß der Sensor/das Betätigungsgestänge für die Fahrwerkshöhenmessung evtl. nicht richtig funktioniert oder bei/nach der Reparatur nicht wieder richtig montiert wurde.