

Ölsumpf

Beitrag von „green_pl“ vom 19. März 2008 um 14:23

[Zitat von Arndt](#)

Die Kombination von beiden Fehlermeldungen könnte darauf hindeuten, daß der Sensor/das Betätigungsgestänge für die Fahrwerkshöhenmessung evtl. nicht richtig funktioniert oder bei/nach der Reparatur nicht wieder richtig montiert wurde.

Ja genau... Ich muss das in dem Werkstatt pruefen.

Gruesse

green