

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „cashburner“ vom 24. März 2008 um 17:23

[Zitat von haya200](#)

das wechseln der kupplung wird von unten gemacht und komplett(ausund einbau) in ca7 std. erledigt sein.hoffe geholfen zu haben

Ja, danke. Dann wäre es ja möglich, den Dicken kurzfristig zurück zu bekommen.

Ich hoffe nur, dass dieses, offensichtlich häufiger vorkommende, Problem nicht ein Konstruktionsfehler ist und nach 20000 km wieder auftritt.

Eigentlich müsste eine verbesserte Version zum Einsatz kommen.

Vielleicht wurde auch im Zuge der Einführung der 240 PS des V6 TDI das Schaltgetriebe überarbeitet.

Gruß Roland