

# Hupe

**Beitrag von „Kong Racer“ vom 25. März 2008 um 20:41**

Hallo,

ich könnte mir vorstellen, dass sich der Widerstand ändern könnte. Bin zwar kein Elektrospezi, könnte mir aber dann anschließend Fehlermeldungen der Bordelektrik vorstellen.

Ich würd es nachlassen 😊 .

Gruß 🤖

Niels